



MUSIIKKIOSASTON VÄLIKATON JA VALAISTUKSEN UUSIMINEN

1. Tarve ja sen määrittely

Kirjaston musiikkiosaston välikatto ja valaistus pitää uusia.

1.1. Nykytilanne

Musiikkiosaston katon levyistä osa on irrallaan ja valaistus on heikko. Työterveyshuollon työpaikkaselvityksessä 18.9.2012 todettiin mm. seuraavaa: ”Varsinkin musiikkiosastolla on selkeästi hämärää. Musiikkiosaston ikkunan vieressä luxmäärä oli 270 ja hyllyjen välissä 160. Hämärä valaistus laskee työtehoa, vaikeuttaa näkemistä ja lisää tapaturmariskiä. Tarkkuutta vaativassa työssä suositeltu luksimäärä on 500-1000 ja käytävillä n. 500.” Musiikkiosaston valaistusta piti parantaa jo vuonna 2013, mutta osaston katto todettiin niin reikäiseksi, ettei uusia valaisimia voitu kiinnittää paikoilleen. Vuonna 2014 selvitettiin, ettei korvaavia kattolevyjä ole saatavissa vaan koko välikatto pitää uusia. Tällä hetkellä vaarana on myös se, että jotkut huonosti kiinni olevista kattolevyistä tippuvat alas.

1.2 Tavoiteltu tilanne

Katon ja valaistuksen uusimisella saadaan kirjastoon siisti, turvallinen sekä työ- ja asiakasystävällinen musiikkiosasto.

1.3. Henkilöstövaikutukset

Hämärässä työskentely rasittaa silmiä. Katon ja valaistuksen uusiminen parantaa henkilökunnan työskentelyolosuhteita. Asiakkaille pystytään tarjoamaan houkutteleva, viihtyisä ja turvallinen musiikkiosasto, jonne voi tulla lainaamaan aineistoa ja viettämään aikaa.

1.4. Vaikutukset käyttöasteeseen

Musiikkilainauksen määrä laskee eri puolilla Suomea. Vuonna 2014 Kauniaisten musiikkilainat kuitenkin kääntyivät nousuun ja musiikkilainauksen määrä kasvoi 5 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Kauniaisissa arvostetaan kirjaston hyviä ja laadukkaita musiikkipalveluja. Vuonna 2015 kirjasto panostaa musiikkiaineiston löydettävyyden ja houkuttelevuuden parantamiseen. Myös kiinteistön tulisi vastata palvelujen hyvää laatua. Katto, josta puuttuu levyjä, ei anna Kauniaisten musiikkipalveluiden laadusta sen ansaitsemaa erinomaista kuvaa. Reikäinen katto tulisi myös uusia turvallisuuden parantamiseksi.



2. Toteutusaikataulu

Toteutus olisi aloitettava heti vuoden 2016 alussa.

3. Ratkaisuehdotus

Musiikkiosaston välikatto pitää uusida. Katto kannakkeineen ja muine rakenteineen on purettava ja uusittava kokonaan.

4. Alustavat kustannusselvitykset

Kustannusarvio katon osalta on 25 000 euroa. Uudet valaisimet on hankittu jo aikaisemmin, joten valaistuksen uusimisen kustannukset muodostuvat niiden asentamisesta.

4.1. Käyttötalousvaikutukset

Ei vaikutuksia käyttötalouskustannuksiin.

4.2. Investointikustannukset

Katon ja valaistuksen uusimisen kustannukset ovat noin 29 000 euroa.